

| 序号 | 地市 | 区县 | 污染源企业 | 运行方式 | 已参设备数 | 未参设备数 | 分值 | 星级 |
|----|-----|---------|--------------------------------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 1 | 廊坊市 | 广阳区 | 中国石油天然气管道局有限公司矿区服务分公司 热力服务处 | 社会化运行 | 1 | 1 | 40.00 | 不合格 |
| 2 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县华晨保温材料有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | 0.00 | 不合格 |
| 3 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市万事达金属制品有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | -80.00 | 不合格 |
| 4 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市昊达金属表面处理有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | -80.00 | 不合格 |
| 5 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市新亚金属制品有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | -80.00 | 不合格 |
| 6 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市天利制管有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | -80.00 | 不合格 |
| 7 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市华金复合板建筑材料有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | -80.00 | 不合格 |
| 8 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市三钢科技有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | -80.00 | 不合格 |
| 9 | 廊坊市 | 文安县 | 文安县清西污水处理有限公司 | 自行运行 | 2 | 3 | -440.00 | 不合格 |
| 10 | 廊坊市 | 大城县 | 廊坊蒙亚墙体保温材料有限公司 | 社会化运行 | 2 | 0 | -35.00 | 不合格 |
| 11 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县桑杭春光保温材料厂 | 社会化运行 | 1 | 0 | -25.00 | 不合格 |
| 12 | 廊坊市 | 经济技术开发区 | 廊坊经济技术开发区供水中心 | 社会化运行 | 10 | 1 | -183.00 | 不合格 |
| 13 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市大唐钢木家具有限公司（水） | 社会化运行 | 4 | 0 | -170.00 | 不合格 |
| 14 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市鑫兴金属制品有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | -170.00 | 不合格 |
| 15 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市卓成五金制品有限公司 | 社会化运行 | 4 | 0 | -170.00 | 不合格 |
| 16 | 廊坊市 | 大城县 | 廊坊富达新型建材有限公司 | 社会化运行 | 3 | 0 | -16.67 | 不合格 |
| 17 | 廊坊市 | 大城县 | 大城县望鑫保温材料有限公司 | 社会化运行 | 1 | 0 | -115.00 | 不合格 |